



## Información de Producto Furgonetas

Alcobendas, 19/09/08  
Informe nº 65/08  
Tfno: 91 484 61 93  
91 484 65 50  
Fax: 91 484 63 85

### ***SPRINTER: Kits de montaje posterior para equipo de frío.***

Estimados señores:

Según petición de Oliva Torras ponemos en su conocimiento la existencia de los siguientes kits de montaje posterior para equipo de frío, no original MB, de la empresa Oliva Torras, en vehículos sin código N63, Sprinter WDB906 xxx:

KC06100089: modelos 218/318/418/518 CDI

KC06060076: modelos 209/211/213/215 CDI  
309/311/313/315 CDI  
411/415 CDI  
509/511/515 CDI

Mercedes-Benz España admite el montaje de estos kits suministrados por Oliva Torras y no opondrá ninguna objeción a los mismos. En cualquier caso es la empresa OLIVA TORRAS el único responsable respecto a su instalación o de las incidencias derivadas de un mal funcionamiento del mismo al vehículo base.

Para cualquier consulta sobre estos kits, sírvanse contactar con OLIVA TORRAS:

Joan Carles Puigtió  
Cam de Rajadell s/n  
08241 MANRESA (Barcelona)  
Teléfono: 93 872 9733 / 93 875 4150  
[kits@olivatorras.com](mailto:kits@olivatorras.com)  
[www.olivatorras.com](http://www.olivatorras.com)

Rogamos hagan extensiva esta información entre sus equipos comerciales.

Atentamente,  
Mercedes-Benz España, S.A.



Carlos L. Nieto



David del Pozo